

SPLIT WARRIORS

RADICALISMOS URBANOS

La condición actual de los elementos constructivos de los edificios del casco histórico de Split son peores que los que reflejan estos planos. El factor tiempo juega en nuestra contra y la inexistencia de una rehabilitación sistemática o de un plan de revitalización del patrimonio histórico limita las esperanzas de mantener lo que una vez fue el casco histórico. Este problema además es la consecuencia de la situación alarmante de eficiencia energética en los edificios: unas características térmicas extremadamente pobres y unas infraestructuras deficitarias. En los siguientes planos se muestran los porcentajes de diferentes elementos constructivos que se encuentran en mal estado.

Cubierta 45.70%



Muros de carga 27.70%



Estructura cubierta 64.60%



Hueco escalera 48.90%



Forjados 52.40%



Superposición resultante

